




JOSAM-Camaligner-Service Info 1


Auswirkungen bei fehlerhafter Einstellung am Messlineal/ Messtafel.

Extreme Spurwerte an Vorder- oder Hinterachse sollten dem Anwender zu denken geben. Sind am Messlineal nicht identische Einstellungen vorgenommen worden, führt dies zu Extremwerten wie z.B. hier mit 18mm/m an der Vorderachse und 21mm/m an der Hinterachse



Lösung: Kontrolle der korrekten Einstellung am Messlineal!!

Vergewissern Sie sich, dass sich die Positionierschrauben am Messlineal für alle vier Messtafeln in der gleichen Positionierbohrung befinden (bei Verwendung von Messlineal JT120 A).



Vergewissern Sie sich, dass sich die Positionierschrauben an den Messlinealen für alle Messlinealstangen in der gleichen Positionierbohrung befinden (bei Verwendung von Messlineal CA1004).

Ihr JOSAM-Team aus Henstedt-Ulzburg